

21.03.2022

Sehr geehrte Kunden,

Die weltweiten Lieferprobleme stellen die meisten Hersteller vor große Herausforderungen. Obwohl auch wir von der Verknappung von Schaltkreisen nicht ausgenommen sind, wollen wir weiterhin lieferfähig bleiben und zuverlässige Produkte zur Verfügung zu stellen, welche Ihren Anforderungen gerecht werden.

Aufgrund der fehlenden Verfügbarkeit von 1GB Schaltkreisen, werden die angebotenen Raritan PDUs mit einem Controller mit 1x 10/100Mb Ethernet geliefert werden. Diese Änderung wurde sorgfältig geplant und getestet und hat ebenfalls die Umsetzungszeitpläne unserer Kunden im Blick.

- Die Änderung betrifft gegenwärtig alle intelligenten Raritan PDUs.
- Die Änderung beeinflusst die Gesamtfunktionalität nicht.
- Die Möglichkeit zur Kaskadierung von PX3 PDUs beschränkt sich auf die Nutzung von USB.
- Die Modellbezeichnung ändert sich nicht.
- MIB/OID/API/CLI/Security/etc. ändern sich nicht.
- Die Firmwarebedienung bleibt unverändert. Die erforderliche Firmwareversion ist Rev. 3.6.60. Diese ist bereits vorinstalliert.
- Um die PDU mit einem Gigabit Ethernet Netzwerk zu verbinden, kann ein USB Adapter eingesetzt werden.
Hier ist zwingend darauf zu achten, dass dieser den „ASIX AX88178/AX88179“ Chip besitzt.
Nur für diesen Chip sind die Treiber auf der PDU installiert.
- Sobald die erforderlichen Schaltkreise wieder verfügbar sind, kehren wir zu dem Dual-Ethernet Controller mit Gigabit-Ethernet zurück.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen,
John Fauteux
VP of Global Sales